

广东省交通厅

粤交运函〔2008〕2108号

关于转发近期我省几起危险化学品和 烟花爆竹事故情况紧急通报的通知

各地级以上市交通局（委）：

现将广东省安全生产委员会《关于近期我省几起危险化学品和烟花爆竹事故情况的紧急通报》（粤安办明电〔2008〕108号）转发给你们，请认真贯彻落实。



主题词：安全 危险品 事故 通知

内 部 明 电

发往：见报头

签发人 陈建辉

等级：特急

粤安办明电〔2008〕108号

粤机 号

抄报：佟星副省长，林英副秘书长。

国家安全生产监督管理局、省府办公厅，各地级以上市安全生产委员会办公室。

关于近期我省几起危险化学品和 烟花爆竹事故情况的紧急通报

各地级以上市人民政府、省直有关部门，省广业资产经营公司：

今年10月份以来，在短短的40天时间内，云浮、茂名、广州等市接连发生4起较大的危险化学品和烟花爆竹事故，造成8人死亡、6人受伤，给人民群众生命财产造成了重大损失，在社会上引起较大的负面影响。

10月6日17时50分，云浮市云硫企业集团公司属下的化工厂四万吨硫酸车间原料工段发生矿石从矿斗上部5米高的平台坠落，砸伤1名值班工人颅脑，后经抢救无效死亡。

11月16日18时40分许，茂名市电白县树仔镇山尾村委会下排村村民詹佑侨在家中非法生产“私炮”发生爆炸事故，造成4人死亡、2人受伤。

11月19日13时左右，广州市振戎物流公司一辆车牌号为粤A71765、装载21吨液化石油气的槽罐车，在行驶至广州市白云区北二环高速公路太和石湖出口路段时发生侧翻，车辆中部装卸口处的气相管脱落，脱落口处气体泄露引起大火，大火连续燃烧了42小时后被扑灭。事故造成广州二环高速公路封闭42小时，1名司机受伤。

11月25日9时20分许，广东省云浮市罗定新邦林产化工有限公司利用松节油和甲苯为原料聚合反应生产萜烯树脂的车间发生火灾事故，经过2个多小时的扑救，明火被扑灭。事故造成3人死亡、3人受伤，过火面积约600平方米。据初步调查，事故原因初步断定为化工生产过程中使用的松节油泄露所致。

上述事故的发生，表明我省危险化学品、烟花爆竹安全生产形势仍然不容乐观，暴露出几个突出问题：一是一些地区打击非法从事危险化学品、烟花爆竹生产经营行动仍然存在漏洞；二是个别部门安全监管不到位，隐患排查治理工作不深入、不细致；三是部分企业的安全生产主体责任不落实，重生产、轻安全，安全检查不认真，隐患整改不落实，有章不循、违章作业，企业主和从业人员安全意识淡薄的现象仍然十分严重。

当前，正值冬季、气候寒冷、干燥，影响危险化学品、烟花爆竹安全生产的不利因素增多，又值岁末年初，经济社会活动繁忙，历来是危险化学品、烟花爆竹安全生产事故多发的季节。为认真吸取事故教训，举一反三，加大工作力度，进一步落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故再次发生，特将上述事故紧急通报全省，并提出如下要求，望认真贯彻执行：

（一）落实责任，加大“打非”工作力度。各地区、各部门要充

分认识当前我省危险化学品和烟花爆竹安全生产严峻形势和安全生产工作的极端重要性，认真分析研究本地区打击非法从事危险化学品、烟花爆竹生产经营活动工作的薄弱环节和存在问题，落实部门监管职责，加强协作，相互配合，建立联合执法机制，采取果断有力措施，以铁的手腕和勇气坚决打击取缔非法从事危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存、运输活动。

（二）紧急行动，迅速开展危险化学品和烟花爆竹安全生产专项检查。各地要高度重视，以对人民高度负责的精神，按照省安委办《关于开展全省化工企业和烟花爆竹经营单位安全生产专项检查工作的紧急通知》（粤安办明电〔2008〕87号）要求，把危险化学品和烟花爆竹安全生产专项检查工作继续推向深入，抓紧、抓细、抓好。重点检查安全责任制、安全管理制度和操作规程、安全工艺技术指标、安全培训教育、安全投入等方面内容，突出检查关键岗位、装置、库房和车辆等是否符合安全标准要求。做到排查不留死角、整治不留后患，狠抓隐患问题的跟踪落实整改，最大限度消除各类安全隐患。对自查不认真、走过场或整改工作不力的单位，要责成重新开展检查。对涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或重氮化反应等危险工艺和所有林产化工的生产企业，各地安监部门和企业主管部门要立即组织专业技术人员从装置实现自动控制、自动报警、工艺本质安全的高度进行彻底、深入检查，确保企业工艺可靠、安全设施齐全有效、自动化控制水平满足安全生产需要。

（三）加强监管，督促企业落实安全生产主体责任。企业是安全生产的责任主体，企业法定代表人要切实履行企业安全生产第一责任人的职责，要把安全生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，确保安全生产责任制的落实。一要督促企业建立隐患排查

治理机制，制定完善并严格执行各项安全管理制度和操作规程，杜绝“三违”现象的发生。二要督促从业单位进一步加强日常安全管理，制订相应的安全管理对策措施和事故应急救援预案，做好应对和处置各类事故的准备措施。三是要加强对从业人员的安全教育和培训，对从事危险性作业的员工，要开展有针对性的培训教育和事故应急演练，提高其安全意识、操作技能、应急自救和处置能力。

（四）强化责任，严肃追究事故责任人。对已经发生的上述几起事故，有关地方政府要认真执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，按照“四不放过”原则，依法组织调查组开展调查处理工作。对因管理不严、职责不清、安全生产责任落实不力而造成的安全生产事故，要一查到底，坚决做到查清原因，分清责任，严肃法纪，依法追究有关人员的责任，使责任人受到应有的惩处。对在安全生产工作中领导不力、失职渎职、营私舞弊的领导干部和政府机关工作人员，要严肃查处，不仅要依法严惩事故直接责任者，还必须追究有关地方、单位领导的行政责任，构成犯罪的，要依法移送司法机关追究刑事责任。

广东省安全生产委员会办公室

2008年11月26日